

Pokyny pro údržbu svatební bižuterie

Chcete-li, aby vaše bižuterie zůstala krásná a lesklá, je důležité se o ni správně starat.

1. Skladujte šperky správně: správné uložení bižuterie je klíčem k její déletrvající kráse. Ideální je mít pro každý kus šperku samostatné místo, aby se předešlo poškrábání nebo zamotání. Skleněné nebo dřevěné šperkovnice s měkkými podšívky jsou ideální pro skladování bižuterie.

2. Vyhněte se vlhkosti a horku: vlhkost a horko mohou poškodit některé kovy a drahé kameny. Pokud není možné bižuterii uchovávat v chladu a suchu, investujte do odvlhčovače.

3. Čistěte šperky pravidelně: pravidelné čištění bižuterie pomáhá zachovat její lesk a zabraňuje nahromadění nečistot, které by mohly způsobit poškození. K čištění používejte speciální čisticí prostředky určené pro šperky a jemný hadřík.

4. Vyhněte se chemikáliím: mnoho chemikálií, včetně kosmetiky, parfémů a čisticích prostředků, může bižuterii. Vždy si sundejte šperky před tím, než se chystáte používat jakékoli chemikálie.

5. Poškozené šperky opravujte: Pokud je váš šperk poškozen, například má prasklý kámen nebo se uvolnila spona, nechte jej co nejdříve opravit. Poškozené šperky mohou být náchylnější k dalšímu a mnohem většímu poškození a mohou se snadněji ztratit.

Někteří lidé mají problém s nošením bižuterie, kdy i přes pečlivou údržbu jejich bižuterie rychle zčerná. Tento problém je často způsoben příliš agresivním potem. Kyselý pot může reagovat s různými kovy, včetně stříbra, zlata a mědi, které se často používají v bižuterii. Tato reakce může způsobit nejen zčernání bižuterie, ale také její zrezivění. Pokud váš pot způsobuje problémy zčernání nebo zrezivění bižuterie, doporučujeme se zaměřit na výběr bižuterie z kovů, které jsou odolnější vůči korozi, jako je nerezová ocel, titan nebo poplatinovaná bižuterie.